


ZSK Stickmaschinen GmbH präsentiert



Neuer Leistungseinschub für MSCI-Steuerungen



Eine sinnvolle Investition in die Zukunft



Der neue Leistungseinschub ersetzt den alten Einschub 396.041.004 aus der MSCI-Steuerung.

Der neue Einschub ermöglicht zukünftig den Tausch einzelner Platinen. Bei einer Beschädigung muss nicht mehr das ganze Bauteil ausgetauscht werden.

Durch die Umrüstung auf den neuen Leistungseinschub halten Sie Ihre Stickmaschine auf einem aktuellen Wartungsstand. Dadurch ist die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer ZSK Stickmaschine weiterhin gewährleistet.


Teile

Artikelnummer: 396.041.015

Bezeichnung: Leistungseinschub

Hinweis:

Die Umrüstung sollte nur von technisch geschulten Personal durchgeführt werden! Bei evtl. auftretenden Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung!



**Diese Information wurde Ihnen
übergeben von:**



ZSK Stickmaschinen GmbH
Magdeburger Str. 38 - 40
47800 Krefeld
E-Mail: zsk@zsk.de
www.zsk.de